

Клей «жидкие гвозди» NEOMID

ТИП

Клей монтажный универсальный акриловый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для приклеивания к минеральным и деревянным поверхностям, а также для заделки дефектов или стыков поверхностей, выравнивания неровностей и заделки дефектов.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания к бетону, кирпичу, гипсовым блокам, шлакоблокам, ГКЛ, деревянным поверхностям изделий из пенополистирола, пенополиуретана, гипса, керамики, дерева, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, паркета, металла внутри и снаружи помещений. Не предназначен для склеивания поверхностей подверженных длительному контакту с водой, а также приклейки зеркал. Не применять для приклейки полиэтилена, полипропилена, фторопласта, полиметилметакрилата (оргстекла); при приклеивании других пластиков рекомендуется провести пробное склеивание. Хотя бы одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



монтажный
пистолет

ЦВЕТ

Белый и бесцветный.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

1 туба (310 мл) на 38-40 погонных метров при толщине слоя 3 мм. Расход зависит от выбранного способа монтажа и толщины слоя.

ФАСОВКА

Туба 310 мл

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Монтажный пистолет.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +25°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Состав покрывается полимерной пленкой в течение 30 минут и полностью полимеризуется в течение 6-48 часов в зависимости от температуры воздуха и относительной влажности воздуха. Схватывание под нагрузкой происходит за 30 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы с использованием герметика могут проводиться при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Основание должно быть жестким и достаточно прочным. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Поверхность древесины содержащей смолы и эфирные масла должна быть обессмолена с применением подходящего растворителя, например, ацетона.

ОКРАСКА

Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей сплошными полосками или точками диаметром 6 мм в зависимости от сложности работы. Склеивание производить не позднее чем через 15 минут после нанесения клея. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать друг к другу. При монтаже тяжелых конструктивных элементов необходимо использовать фиксаторы, обеспечивающие скрепление конструкций до полимеризации клея. Остатки клея удалить влажной губкой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Возможна поверхностная окраска эластичными составами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Клей пожаро- взрывобезопасен. При использовании избегать попадания клея в глаза и на кожу. При попадании клея в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в ненарушенной заводской упаковке при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°C. Предохранять от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже -20°C, при этом общий срок хранения при низких температурах не должен превышать 30 суток, а количество кратковременных циклов заморозания/оттаивания не более 5. Размораживание производить без дополнительного нагрева в помещениях с температурой воздуха от +10 до +22°C в течение суток.

Срок хранения: 24 месяца.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.